

<p>РОССИЯ г. ЯРОСЛАВЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 185» (МДОУ Детский сад № 185) Красноперекопская улица, дом 21 г. Ярославль, 150002 тел. (4852) 74-64-63, факс (4852) 74-61-49 ОКПО – 52933994, ОГРН – 1027600789633 ИНН / КПП 7605017098 / 760401001</p> <p>№ 213 от «06» _____ 11 _____ 2024 г.</p>	<p>Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ

по устранению нарушений, указанных в предписании Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Предписание (реквизиты)	Вид нарушения	Принятые меры
<p>Предписание № 77 от 22.02.2024 года об устранении выявленных нарушений</p>	<p>1. В буфетных младшей группы и группе № 3 отсутствуют душирующие устройства для споласкивания столовой посуды, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>1. В буфетных младшей группы и группе № 3 установлены душирующие устройства для споласкивания столовой посуды.</p>
	<p>2. Во всех буфетных тумбочки для хранения посуды требуют замены, имеют повреждение покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 2.4.9. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>2. Во всех буфетных произведена замена тумбочек для хранения посуды, имеющих покрытие позволяющее проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>
	<p>3. Требуется ремонт спальни младшей группы, которая находится в аварийном состоянии. Пристройка, где расположена спальня отходит от основного здания, установлены стяжки, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.</p>	<p>3. Проведение ремонта спальни младшей группы планируется в 2025 году.</p>

	4. При обследовании технического состояния системы вентиляции не проводились инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в помещениях где установлена вытяжная система и шахтная вентиляция, что является нарушением п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.	4. Проведено обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха в помещениях где установлена вытяжная система
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заведующий МДОУ «Детский сад № 185»



Окишева М.Ю.

Окишева М.Ю.